



Каталог продукции // Ручная дуговая сварка / Конверторы

Конверторный источник питания КСУ-320







КОНВЕРТЕР СВАРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КСУ-320 (СЕРИЯ 04)

Конвертер сварочный универсальный КСУ-320 предназначен для электродуговой сварки изделий из углеродистых и легированных сталей плавящимся электродом с покрытием (режим РД [ММА]), а также для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (режим МП [MAG]) сплошной и порошковой проволокой при использовании механизма подачи проволоки.

КСУ-320 имеет встроенный блок снижения напряжения холостого хода (БСН) повышающий безопасность при проведении сварочных работ в режиме ММА.

КСУ-320 является электронным преобразователем мощности с питанием от источника постоянного напряжения (стационарный многопостовой источник питания, передвижной сварочный многопостовой источник питания). Несколько КСУ-320 могут питаться от одного сварочного источника, что позволяет создать несколько сварочных постов.

Применение нескольких КСУ-320, питающихся от одного источника питания, позволяет исключить влияние сварочных постов друг на друга и проводить сварочные работы вне зависимости от колебаний напряжения в сети и длины сварочных кабелей.



инженерный и технологический сервис

www.npfets.ru (812) 321-61-61



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение	
	MMA	МАГ
Напряжение холостого хода источника питания, постоянное, В	5090	
Номинальный сварочный ток, А	320	
ПВ при номинальном токе за 10 мин., при t _{окр. среды.} 40 °C, %	60	
Сварочный ток при ПН 100%, А	280	
Пределы регулирования сварочного тока, А	10320	-
Пределы регулирования сварочного напряжения, В	-	1436
Максимальный ток короткого замыкания, А	400	-
Напряжение холостого хода, B, не более *	12	5090
Пределы регулирования времени горячего старта (Δ T), сек	01,25	-
Диапазон регулирования коэффициента короткого замыкания, Ккз, **	12	-
Степень защиты	IP 22	
Класс изоляции	Н	
КПД, не менее, %	85	
Габариты, Д х Ш х В, мм Исп.10,12 Исп.11,13	400x250x440 400x250x340	
Масса, кг, не более Исп.10,12 Исп.11,13	22 17	

^{**} Коэффициент тока короткого замыкания определяется как отношение тока корот-кого замыкания к среднему сварочному току для любой заданной ручкой установки рабочей точки: Ккз = (Iкз/Iд). При этом ток короткого замыкания ограничен на уровне 400 А.




инженерный и технологический сервис

www.npfets.ru (812) 321-61-61



ОБЩИЙ ВИД ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КСУ-320 серия 04 исполнение 11, 13

- 1. Индикатор "Ивых" блока питания [только для
- 2. Потенциометр регулировки сварочного тока/
- 3. Разъем для подключения пульта дистанционного управления/ механизма подачи полуавтомата;
- 4. Клавишный выключатель;
- 5. Индикатор сварочного напряжения;
- 6. Индикатор сварочного тока;
- 7. Переключатель ступеней регулировки индуктивности сварочной цепи в режиме МАГ;
- 8. Выходной токовый разъем "+" (гнездо);

- 9. Кабель питания (к разъему поз.12) [только для исп.10.12]:
- 10. Потенциометр регулировки "Время горячего старта Тгс" [в режиме ММА];
- 11. Потенциометр регулировки "Ток короткого замыкания Ікз" [в режиме MMA];
- 12. Разъем "Блок питания";
- 13. Входной токовый разъем "-" (гнездо);
- 14. Входной токовый разъем "+" (штеккер);
- 15. Блок питания механизма подачи [только для исп.10,12].




инженерный и технологический сервис

www.npfets.ru (812) 321-61-61



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 6 СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КСУ-320



Изготовитель оставляет за собой право на модификацию и/или изменение технических условий без предварительного уведомления

Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте.

Материалы размещенные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.